

Wählen Sie entsprechend Ihrem
Anwendungsgebiet die passenden
Düsen, Luftkappen
 und **Pistolenfilter** aus.



ANWENDUNG	DÜSEN- MARKIE- RUNG	BOHRUNG INCH(MM)	SPRITZ- WINKEL	STRAHL- BREITE ¹	BESTELL- NUMMER	PIST.- FILTER	
<i>Naturlacke, farblose Lacke, Öle</i>	7er	07.40	0,007 (0,18)	40 °	160	0371 407	■
	9er	09.20	0,009 (0,23)	20 °	145	0371 209	■
		09.30	0,009 (0,23)	30 °	180	0371 309	■
		09.40	0,009 (0,23)	40 °	190	0371 409	■
<i>Kunstharzlacke, PVC-Lacke</i>	11er	11.10	0,011 (0,28)	10 °	85	0371 111	■
		11.20	0,011 (0,28)	20 °	95	0371 211	■
		11.30	0,011 (0,28)	30 °	130	0371 311	■
		11.40	0,011 (0,28)	40 °	195	0371 411	■
		11.50	0,011 (0,28)	50 °	215	0371 511	■
		11.60	0,011 (0,28)	60 °	265	0371 611	■
<i>Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller</i>	13er	13.10	0,013 (0,33)	10 °	100	0371 113	■
		13.20	0,013 (0,33)	20 °	110	0371 213	■
		13.30	0,013 (0,33)	30 °	135	0371 313	■
		13.40	0,013 (0,33)	40 °	200	0371 413	■
		13.50	0,013 (0,33)	50 °	245	0371 513	■
		13.60	0,013 (0,33)	60 °	275	0371 613	■
		13.80	0,013 (0,33)	80 °	305	0371 813	■
<i>Füller, Rostschutz- farben</i>	15er	15.10	0,015 (0,38)	10 °	90	0371 115	■
		15.20	0,015 (0,38)	20 °	100	0371 215	■
		15.30	0,015 (0,38)	30 °	160	0371 315	■
		15.40	0,015 (0,38)	40 °	200	0371 415	■
		15.50	0,015 (0,38)	50 °	245	0371 515	■
		15.60	0,015 (0,38)	60 °	265	0371 615	■
		15.70	0,015 (0,38)	70 °	290	0371 715	■
		15.80	0,015 (0,38)	80 °	325	0371 815	■
<i>Rostschutz- farben, Latexfarben, Grundierungen</i>	17er	17.20	0,017 (0,43)	20 °	110	0371 217	■
		17.30	0,017 (0,43)	30 °	150	0371 317	■
		17.40	0,017 (0,43)	40 °	180	0371 417	■
		17.50	0,017 (0,43)	50 °	225	0371 517	■
		17.60	0,017 (0,43)	60 °	280	0371 617	■
		17.70	0,017 (0,43)	70 °	325	0371 717	■
<i>Rostschutz- farben, Latexfarben, Grundierungen</i>	19er	19.20	0,019 (0,48)	20 °	145	0371 219	□
		19.30	0,019 (0,48)	30 °	160	0371 319	□
		19.40	0,019 (0,48)	40 °	185	0371 419	□
		19.50	0,019 (0,48)	50 °	260	0371 519	□
		19.60	0,019 (0,48)	60 °	295	0371 619	□
		19.70	0,019 (0,48)	70 °	320	0371 719	□
		19.80	0,019 (0,48)	80 °	400	0371 819	□
<i>Rostschutz- farben, Leim</i>	21er	21.20	0,021 (0,53)	20 °	145	0371 221	□
		21.40	0,021 (0,53)	40 °	190	0371 421	□
		21.50	0,021 (0,53)	50 °	245	0371 521	□
		21.60	0,021 (0,53)	60 °	290	0371 621	□
		21.80	0,021 (0,53)	80 °	375	0371 821	□

¹ Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden

1 DÜSENMARKIERUNG

Die Düsenmarkierung gibt Ihnen Aufschluß über den Spritzwinkel und den Bohrungsdurchmesser (bestimmt das Durchfließvolumen).
Beispiel: Düse 09.40


Bohrung 0,009 Inch;
Winkel 40°

Wagner Qualitätscode



2 STRAHLBREITE

- Idealer Abstand zum Objekt beträgt immer ca. 30 cm.
- Der Düsenwinkel bestimmt die Strahlbreite. Beispiel: Düse 09.40 mit einem Winkel von 40° hat eine Strahlbreite von 190 mm.





3 PISTOLENFILTER, LUFTKAPPEN

Zu jeder Düse gehört der richtige Filter und die richtige Luftkappe. Nur mit der richtigen Kombination erreichen Sie einen reibungslosen Arbeitsablauf und somit ein optimales Ergebnis.

für lösemittelhaltige Materialien (LV)

für wasserlösliche Materialien (HV)



J. Wagner Ges.m.b.H., A-1210 Wien
Tel. 01 / 270 77 81-0, Fax 01 / 278 8430
J. Wagner AG, CH-9450 Altstätten/SG
Tel. 071 / 757 22 11, Fax 071 / 757 23 23

www.wagner-group.com

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf,
Tel. 075 44 / 505-0, Fax 075 44 / 71523,



Ihr Wagner Fachhändler

Für den industriellen Einsatz gibt es die GM 3000 AC auch ohne Filter (Pistole re.). Fragen Sie Ihren Fachhändler.

GM 3000 AC



Die Kombination von innovativer Düse und zwei verschiedenen Luftkappen macht die GM 3000 AC zu einem Allrounder bei der Verarbeitung aller wasser- und lösemittelhaltigen Lacke, Beizen und Lasuren. Das ERGEBNIS: beste Verarbeitungseigenschaften für eine hochwertige Oberflächenbeschichtung.

→ hohe Beschichtungsgeschwindigkeit
→ gleichmäßiger Materialauftrag
→ weich auslaufende Randzonen
→ wenig Overspray
→ gute Zerstäubung schon ab 60 bar Materialdruck
→ deshalb geringerer Verschleiß
→ ergonomische Pistole mit vielen Extras für hohen Arbeitskomfort

Das Beste auf einen Blick:

AirCoat-Düsen 1x1

„Erstklassige Oberflächen erzielen Sie nur mit der richtigen Wahl von Düse, Luftkappe und Pistolenfilter!“

